

Erdbaulaboratorium Dresden

Ingenieurbüro für Geotechnik und Umwelt GmbH

Dipl.-Ing. Sören Hantzsch
Baugrundsachverständiger . SiGeKo

Dipl.-Min. Andrea Senninger
ö.b.u.v. Sachverständige für Altlasten*

Baugrund
Altlasten
Hydrogeologie
Bodenmechanik
SiGe-Koordination

ELD GmbH, Hauptstraße 22, 01477 Arnsdorf

Herms Immobilienobjekte

Eichendorffstraße 52

53721 Siegburg

Arnsdorf, 09. November 2020

Freital, Neubau EKZ „Sächsischer Wolf“, Dresdner Straße / Ecke Poisenttalstraße Auftrag 19.5741 Ergänzung zur Schadstoffuntersuchung vom 20.01.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Berichterstellung zur Schadstoffuntersuchung, Berichtsdatum vom 20.01.2020, waren die Planungen noch nicht abgeschlossen.

In Abschnitt 7, S. 20 des Berichtes steht deshalb "Die Gebäude sollen voraussichtlich ohne Tiefgarage gebaut werden,...".

Mit dem heutigen Telefonat teilte der Planer mit, dass nunmehr doch eine Tiefgarage geplant ist.

Die Ergebnisse der Schadstoffuntersuchung sowie die Gefährdungsbewertung und die Hinweise im Gutachten vom 20.01.2020 bleiben unabhängig von der letztlich gewählten Gründungstiefe der Gebäude weiterhin gültig.

Mit freundlichen Grüßen



Dipl.-Min. Andrea Senninger
Projektleiterin



Dipl.-Ing. Sören Hantzsch
Geschäftsführer

* Pflichtangabe:
von der IHK Dresden, Langer Weg 4, 01239 Dresden
öffentlich bestellt und vereidigt